

Indikátor KPZ 51 – 14

Volitelné příslušenství pro KPZ 1, KPZ 2 a KPZ 2-06-



Popis : KPZ 51 - 14

Robustní ocelové pouzdro, přední kryt z plastu, 6-ti místný, 21 mm vysoký, červeně prosvícený displej.

Funkce : 100% tára, ruční zadávání táry, korekce nuly, přepínání Brutto/Netto,

automatický test všech funkcí

LCD – displej zobrazuje : Power, tára, ruční zadání táry, nastavení nuly, stabilní hodnota.

Provozní teplota : - 10 ° až 40 ° C.

Automatická kalibrace. Volitelná váživost a dílek, externí rozlišení : 30.000 dílků váživosti.

Vhodný k vestavbě do skříňového rozvaděče, možno dodat včetně stojanu (za příplatek).


Příslušenství : Výstup pro přenos dat RS 232, rozhraní s proudovou smyčkou, načítání hodnot s posloupným číslováním. Paralelní výstup pro tiskárnu zobrazující datum a čas ve třech formátech.

Analogový výstup 0 – 10 V / 4 – 20 mA / 0 – 20 mA, RS 422, RS 485 pro tiskárnu.

Minimální citlivost vstupu : 0,12 μ V/D, Nulový bod : 0,0 mV ~ 12,4 mV.

Napájení vážicího snímače + 5V DC, 120 mA, až k 8 snímačům à 350 Ω .

Max. změřitelné napětí : 16 mV.



KPZ – Váhy, s.r.o. • tel.: (+420) 283 851 500 • fax.: (+420) 283 851 904 • e-mail: kpz@kpz-vahy.cz

Váhy KPZ – KVALITNÍ, ROBUSTNÍ a LEVNÉ !!!