

Vážicí indikátor, typ : KPZ 51(E) – 8 / 1

Volitelné příslušenství k vahám KPZ 1, KPZ 2 a KPZ 2E-06-*



**Ruční zadávání táry,
Počítání kusů,
Automatická korekce nuly,
Set-pointy,
Prosvícený LCD displej,
Načítání hodnot s posloupným číslováním,
Vicerozsahové dělení,
Úředně ověřitelný (III),**

Popis : KPZ 51(E) – 8 / 1

Robustní pouzdro z ABS plastu , klávesnice odolná proti prachu a vodě. 6ti místný LCD displej, výška číslic 26 mm, podsvícený.

Provozní teplota – 10 ° až + 40 ° C.

Napájení 230 Voltů ev. vestavný akumulátor

Funkce : automatické a manuální nastavení nuly, zadání hodnoty táry pomocí kursoru, tára 100 % přes stisknutí tlačítka, výstup dat přes RS 232 (volitelné příslušenství) včetně načítání hodnot s posloupným číslováním, počítání kusů, indikace záporných hodnot, počítání kusů pomocí referenčního vzorku, prosvícení displeje (3 úrovně), set-pointy, automatický test všech funkcí, zobrazení chybových hlášení na displeji.

LED Indikace pro : nastavení nuly, táru, stabilitu, nabíjení, načtené hodnoty, nízký stav baterií, set-pointy.

Volitelné příslušenství :

Výstup pro přenos dat RS 232, radiový přenos dat, datový výstup (formát dle přání zákazníka).

Jehličková tiskárna / Tiskárna etiket.

Set-pointy / Releový výstup (High-OK-LOW).
Výměnný akumulátor.

Popis funkcí kláves

Klávesa	Popis
ON/OFF	Přepínač je umístěn z boku indikátoru , slouží pro zapnutí a vypnutí váhy.
	Pomocí této klávesy se nastavuje funkce setpointů a signalizace.
M+	Pomocí této klávesy jsou načítány do paměti počty kusů nebo hmotnosti.
	Klávesa pro přepínání .
	Klávesa pro podsvícení displeje (3 úrovně).
	Kurzor pro zvyšování či snižování hodnoty.
	Klávesa pro počet kusů.
PCS	Klávesa pro vyvolání referenčního množství (10, 20, 50, 100).
	Klávesa pro automatické nastavení nuly.
	Klávesa pro zadání automatické táry.
	Klávesa pro vyvolání hodnot z paměti (např. počet, předvolená tára, hodnota).
CE	Klávesa pro vymazání zadaných hodnot.
	Klávesa pro odeslání dat na PC nebo do externí tiskárny.
	Klávesa pro potvrzení zadané hodnoty.

Změna technických parametrů je vyhrazena !!

KPZ – Váhy, s.r.o. • tel.: (+420) 283 851 500 • fax.: (+420) 283 851 904 • e-mail: kpz@kpz-vahy.cz

Váhy KPZ – KVALITNÍ, ROBUSTNÍ a LEVNÉ !!!